


## Anschluss der Weiche 8 – Herzstückpolarisation schaltet nicht um bei Weichenstellung



		Klemme am Relais	Anschluss an der Weiche
Weiche 8	KI12	1	1
	KI13	4	2
	KI13	3	3
	KI13	2	4
	KI13	1	5

1. Die Weiche bewegt sich sehr ordentlich beim Umschalten über die RMX-PC-Zentrale.
2. Das Herzstück behält jedoch konstant die falsche Polarität (vom Abzweig), unabhängig davon, wie die Weiche gestellt wird. Das führt zum Kurzschluss bei falscher Polarität.

Wo liegt der Fehler?

Digitalsystem von Rautenhaus und SX-Servodecoder V2.7, Steuerung mit RMX-PC-Zentrale 1.018.1 mit RMX-Bus